


Zhv

ZÁVITOVÉ VÁLCOVACÍ HLAVY
THREAD-ROLLING DIE HEADS
CABEZALES LAMINADORES DE ROSCAS



ZÁVITOVÉ VÁLCOVACÍ HLAVY

- vysoce produktivní nástroje, určené pro výrobu vnějších závitů válcováním za studena axiálním způsobem

THREAD-ROLLING DIE HEADS

- high effective tools intended for cutting of the outer threads through the cold rolling - axial method

POUŽITÍ HLAV

- na univerzálních soustruzích, revolvezech, vrtačkách a na soustružnických automatech

APPLICATION OF HEADS

- in the general-purpose lathes, guns, drilling machines and automatic lathes

PŘEDNOSTI VÁLCOVANÉHO ZÁVITU

- až o 30 % zvýšená pevnost závitu proti původní pevnosti materiálu polotovaru
- drsnost povrchu závitů v rozsahu $Ra = 0,1$ až $0,2 \mu\text{m}$
- vyšší odolnost závitu proti korozi

FEATURES OF THE ROLLED THREAD

- up to 30 % increase of the thread strength comparing with the original strength of the semi-product material
- surface roughness of the thread sides within the range of $Ra = 0.1$ to $0.2 \mu\text{m}$
- higher resistance of the thread against corrosion

EFEKTIVNÍ PŘÍNOS VÁLCOVÁNÍ

- výrazné zvýšení produktivity práce
- snadná obsluha
- rozměrová stálost závitu
- snadná výrobiteľnosť závitu na korozi-vzdorných ocelích

EFFECTIVE CONTRIBUTION IN ROLLING

- considerable increase of the labor productivity
- easy attendance
- dimensional constancy of the thread
- easy manufacturing process of the thread on the corrosion resistant steels

CABEZALES LAMINADORES DE ROSCAS

- instrumentos de alta productividad destinados para la fabricación de las roscas externas por medio de la laminación en frío - de manera axial

UTILIZACIÓN DE LOS CABEZALES

- en los tornos universales, revólver, taladradoras y en los autómatas de torneado

VENTAJAS DE LA ROSCA CILINDRADA

- resistencia aumentada hasta en el 30 % de la rosca en comparación con la resistencia original del material del semiproducto
- rugosidad superficial de los costados de las roscas dentro del alcance $Ra = 0,1$ hasta $0,2 \mu\text{m}$
- resistencia más alta de la rosca a la corrosión

APORTE EFECTIVO DEL LAMINADO

- aumento significativo de la productividad del trabajo
- manipulación fácil
- invariabilidad dimensional de la rosca
- producibilidad fácil de la rosca en los aceros anticorrosivos



PŘÍKLADY POUŽITÍ – EXAMPLES OF APPLICATION – EJEMPLOS DE LA APLICACION

	1.	2.	3.
závit thread rosca	M12 x 1,75 – 120 mm	M12 x 1,5 – 80 mm	Tr 20 x 4 – 350 mm
materiál material material	konstrukční ocel structural steel acero de construcción	korozivzdorná ocel corrosion resistant steel acero anticorrosivo	konstrukční ocel structural steel acero de construcción
pevnost materiálu strength of material resistencia de material	[MPa]	500	850
otáčky revolutions revoluciones	[min ⁻¹] [rpm] [min ⁻¹]	1100	900
čas válcování t_A time of rolling t_A tiempo del laminado t_A	[s]	3,7	3,5
životnost sady kotoučů service time of the disks set vida útil del juego de los discos	[tisíce závitů] [thous. of threads] [miles de roscas]	100 – 160	50 – 70
			4 – 7,5

**ŽIVOTNOST VÁLCOVACÍCH KOTOUČŮ
OVLIVŇUJE ŘADA FAKTORŮ**

- mechanické vlastnosti materiálu šroubu (pevnost nesmí překročit hodnotu 900 MPa a tažnost δ₅ nesmí klesnout pod 10 %)
- přesnost seřízení válcovací hlavy na stroji (sousost min. 0,05 mm)
- kvalita přípravy polotovaru šroubu (náběh, ovalita, drsnost povrchu)
- čistota chladícího a mazacího prostředku
- míra pěchování vrcholů závitu

**SERVICE LIFE OF THE ROLLING
DISKS IS AFFECTED BY NUMBER OF
FACTORS**

- mechanical properties of the thread material (strength should not exceed the value of 900 MPa and ductility δ₅ should not drop below 10 %)
- adjustment accuracy of the rolling head on the machine (axe parallelism minimum 0.05 mm)
- quality of the thread semi-product preparation (approach, oval, surface roughness)
- cleanliness of the cooling and lubricating medium
- ramming extent of the top of thread profile

**EN LA VIDA ÚTIL DE LOS DISCOS DE
LAMINADO INFLUYE UNA SERIE DE
FACTORES**

- las propiedades mecánicas del material del tornillo (la resistencia no debe superar el valor de 900 MPa y la ductilidad δ₅ no debe bajar por debajo del 10 %)
- la precisión del ajuste del cabezal de laminación en la máquina (coaxialidad mín. 0.05 mm)
- la calidad de la preparación del semi producto del tornillo (propensión, ovalización, rugosidad superficial)
- la pureza del agente refrigerante y lubricante
- el margen del recalcamiento de los topes del perfil de la rosca

SORTIMENT VÁLCOVACÍCH HLAV

Hlavy jsou konstruovány jako stojící, mechanicky natahovací s režimem samočinného otevření hlavy při dovalcování závitu. Válcovací kotouče jsou valivě uloženy na excentrických čepech, otvírání obstarává pružina.

Hlavy jsou vyráběny ve dvou provedeních:

Zhv – provedení pevně nastaveným sklonem závitových kotoučů pro válcování pravochodých ostrých závitů.

Zhvu – provedení univerzální s možností souvisle měnit sklon závitových kotoučů v rozsahu +5° až -5° dle úhlu stoupání šroubovice daného závitu. Hlavy lze použít pro válcování všech uvedených pravochodých i levochodých závitů, včetně lichoběžníkových.

ASSORTMENT OF THE ROLLING HEADS

Heads are designed as a stand type with mechanical fitting on and with automatic mode of the head opening at the completion of the thread rolling. The rolling disks are antifriction seated on the eccentric pins. Opening is provided by a spring.

Heads are manufactured in two types:

Zhv – stable design with the fix adjusted incline of the thread disks for rolling of the right-hand sharp threads.

Zhvu - general-purpose design with possibility of continuous change of the incline of the thread disks within the range of +5° to -5° degrees according to the angle of lead of helix of the specific thread. Heads can be applied for rolling of all mentioned right-hand and left-hand threads, including trapezoidal threads.


SURTIDO DE LOS CABEZALES DE LAMINACIÓN

Los cabezales están diseñados parados, con alargamiento mecánico y con el régimen de apertura automática del cabezal al acabar el laminado de la rosca. Los discos de laminación están suspendidos sobre rodillos en los muñones excentricos; la apertura la resuelve un resorte.


Los cabezales se fabrican en dos tipos:

Zhv – ejecución fija con inclinación ajustada firmemente de los discos de roscado para la laminación de rosas triangulares a derechas

Zhvu – ejecución universal con posibilidad de cambiar de continuo la inclinación de los discos de roscado dentro del rango de +5° hasta -5° según el ángulo de ascensión de la línea helicoidal de la rosca determinada. Los cabezales pueden utilizarse para el laminado de todas las rosas a derechas y a izquierdas incluyendo las fileteadas en diente de sierra anchura de los discos para las rosas trapezoidales.



TECHNICKÁ DATA – TECHNICAL DATA – DATOS TÉCNICOS



Typ Type Tipo	v	ØD [mm]	L [mm]	Ødg6 ØdH7 [mm]	Ød1 [mm]	I [mm]	b [mm]	kg
Zhv 3-5	3°	55	98	25	8	50	6	0,27
Zhv 6-10	2°30'	65	98	20	18	40	14	0,85
Zhv 8-16	2°10'	88	125	25	22	50	18	2,7
Zhv 12-20	2°30'	117	136	32	38	60	22	5,4
Zhv 20-30	1°40'	145	197	40	48	70	24	8,1
Zhv 30-60	1°40'	245	220	110	86	–	40	51,0
Zhv 30-60	0°45'	245	220	110	86	–	40	51,0
Zhvu 12-20	-5° – +5°	120	190	32	34	55	22/35*	5,9
Zhvu 20-30	-5° – +5°	146	237	40	48	70	24/50*	8,55
Zhvu 30-60	-5° – +5°	245	250	110	86	–	40/60*	54,0

*) lichoběžníkové závity - trapezoidal threads - roscas trapezoidales

OSAZENÍ HLAVY VÁLCOVACÍMI

KOTOUČI

Před válcováním určitého závitu nutno hlavu osadit a seřídit ji na hodnotu jeho středního průměru.

FITTING OF THE HEAD WITH ROLLING DISKS

The head must be fitted with the set of appropriate disks prior to rolling of a specific thread. The head must be also adjusted to a value of the threads mean diameter.

ENCAJADURA DEL CABEZAL CON LOS DISCOS DE LAMINACIÓN




Antes de laminar cierta rosca, es necesario colocar sobre el cabezal el de discos adecuado y ajustarlo para el valor de su diámetro medio.



SORTIMENT VÁLCOVACÍCH KOTOUČŮ – ASSORTMENT OF THE ROLLING DISKS – SURTIDO DE LOS DISCOS DE LAMINACIÓN

Typ – Type – Tipo		Závity – Threads – Roscas			
Univerzální Universal Universal	Pevný Solid Sólido	M	UNC, UNF W, BSW, BSF G, Rd, Tr		
	Zhv 3-5	M3 x 0,5 M3,5 x 0,6 M4 x 0,7 M4,5 x 0,75 M5 x 0,8	M3 x 0,35 M3,5 x 0,35 M4 x 0,5 M4,5 x 0,5 M5 x 0,5	1/8 x 40 BSW 5/32 x 32 BSW 3/16 x 24 BSW Nr. 6–8 x 32 UNC Nr. 5 x 44 UNF	Nr. 6 x 40 UNF
	Zhv 6-10	M6–7 x 1 M8–9 x 1,25 M10 x 1,5 M6–8 x 0,5 M6–8 x 0,75	M8–10 x 0,5 M8–10 x 0,75 M8–10 x 1 M10 x 1,25	5/16 x 18 BSW 3/8 x 16 BSW 5/16 x 18 UNC 3/8 x 16 UNC	1/4 x 26 BSF 5/16 x 22 BSF 3/8 x 20 BSF 1/4 x 28 UNF 5/16–3/8 x 24 UNF G1/8 x 28
	Zhv 8-16	M8–9 x 1,25 M12 x 1,75 M14–16 x 2 M14–16 x 1,5 M14–16 x 1,25 M14–16 x 1 M14–16 x 0,75 M8–10 x 0,5	M8–10 x 0,75 N8–10 x 1 M10–12 x 1,25 M10–12 x 1,5 M11–13 x 0,5 M11–13 x 0,75 M11–13 x 1 M14–16 x 0,5	5/16 x 18 BSW 3/8 x 16 BSW 7/16 x 14 BSW 1/2–9/16 x 12 BSW 5/8 x 11 BSW 5/16 x 18 UNC 3/8 x 16 UNC 7/16 x 14 UNC 1/2 x 13 UNC G1/8 x 28 G1/4 x 19	5/16 x 22 BSF 3/8 x 20 BSF 7/16 x 18 BSW 1/2–9/16 x 16 BSF 5/8 x 14 BSF 9/16 x 12 UNC 5/8 x 11 UNF 5/16–3/8 x 24 UNF 7/16–1/2 x 20 UNF G3/8 x 19 G1/2 x 14
Zhv 12-20	Zhv 12-20	M12 x 1,75 M14–16 x 2 M18–20 x 2 M18–20 x 2,5	M12–16 x 1,5 M12–14 x 1,25 M12–16 x 1 M16–20 x 1	7/16 x 14 BSW 1/2–9/16 x 12 BSW 5/8 x 11 BSW 3/4 x 10 BSW 7/16 x 14 UNC 1/2 x 13 UNC 9/16 x 12 UNC 7/16–1/2 x 20 UNF G1/4–3/8 x 19 Rd18–20 x 8	7/16 x 18 BSF 1/2–9/16 x 16 BSF 5/8 x 14 BSF 3/4 x 12 BSF 5/8 x 11 UNC 3/4 x 10 UNC 9/16–5/8 x 18 UNF G1/2 x 14
		M12–16 x 0,5 M16–20 x 0,5 M12–16 x 0,5 M16–20 x 0,75		Tr12–16 x 3 Tr14–16 x 4 Tr18–20 x 4	

Typ – Type – Tipo		Závity – Threads – Roscas			
Zhvu 20–30	Zhvu 20–30	M18–22 x 1,5	M26–30 x 2	9/16 x 12 BSW	5/8–11/16 x 14 BSF
		M22–26 x 1,5	M18–22 x 2,5	5/8–11/16 x 11 BSW	3/4–13/16 x 12 BSF
		M16–20 x 1,5	M24–27 x 3	3/4–13/16 x 10 BSW	7/8–15/16 x 11 BSF
		M18–22 x 2	M30 x 3	7/8–15/16 x 9 BSW	1 x 8 BSW
		M22–26 x 2	M30 x 3,5	1 x 8 BSW	1 x 10 BSF
		M14–16 x 1,5		1 1/8 x 7 BSW	1 1/8 x 9 BSF
		M14–16 x 2		9/16 x 12 UNC	7/8 x 9 UNC
				5/8 x 11 UNC	1 x 8 UNC
				3/4 x 10 UNC	11/8 x 7 UNC
				9/16–5/8 x 18 UNF	7/8 x 14 UNF
				3/4 x 16 UNF	1 x 12 UNF
Zhvu 30–60	Zhvu 30–60 (1° 40')			G3/8 x 19	G3/4–7/8 x 14
				G1/2–5/8 x 14	
				Rd20–22 x 8	Rd24–26 x 8
		M14–18 x 0,5	M14–18 x 1	Tr18–20 x 4	Tr22–24 x 4
		M18–22 x 0,5	M18–22 x 1	Tr22–24 x 5	Tr26–28 x 4
		M14–18 x 0,75	M22–26 x 1	Tr26–28 x 5	Tr16–20 x 3
		M18–22 x 0,75	M26–30 x 1	Tr20–24 x 3	
		M22–26 x 0,75		Tr26–30 x 3	
		M26–30 x 0,75		Tr18 x 6	
		M30–36 x 3	M48–52 x 4	1 1/8–11/4 x 7 BSW	1 1/8–11/4 x 9 BSF
Zhvu 30–60 (0° 45')	Zhvu 30–60 (0° 45')	M39–45 x 3	M55–60 x 4	1 3/8–1 1/2 x 6 BSW	1 3/8–1 1/2 x 8 BSF
		M48–52 x 3	M42–45 x 4,5	1 5/8–1 3/4 x 5 BSW	1 5/8–1 3/4 x 7 BSF
		M55–60 x 3	M48–52 x 5	1 7/8–2 x 4,5 BSW	1 7/8–2 x 7 BSF
		M30–33 x 3,5	M56–60 x 5,5	2 1/4–2 1/2 x 4 BSW	2 1/4–2 1/2 x 6 BSF
		M36–39 x 4	M40 x 5	1 1/4 x 7 UNC	1 1/4–1 3/8 x 12 UNF
		M42–45 x 4		1 3/8–1 1/2 x 6 UNC	1 3/8–1 1/2 x 12 UNF
				1 3/4 x 5 UNC	
				2 x 4 1/2 UNC	
				Rd30 x 8	Rd46–48 x 6
				Rd32–34 x 8	Rd50–52 x 6
Zhvu 30–60	Zhvu 30–60	M30–33 x 0,75	M30–36 x 2	Rd36–38 x 8	Rd52–55 x 6
		M30–36 x 1,5	M39–45 x 2	Rd40–42 x 6	Rd55–58 x 6
		M39–45 x 1,5	M48–52 x 2	Rd42–44 x 6	Rd58–60 x 6
		M48–52 x 1,5	M55–60 x 2		
		M55–60 x 1,5		1 1/4–1 3/8 x 16, x 12 UNC, BSF	
				1 3/8–1 1/2 x 16, x 12 UNC, BSF	
				1 1/2–1 5/8 x 16, x 12 UNC, BSF	
				1 5/8–1 3/4 x 16, x 12 UNC, BSF	
				1 3/4–1 7/8 x 16, x 12 UNC, BSF	
				1 7/8–2 x 16, x 12 UNC, BSF	
Zhvu 30–60	Zhvu 30–60			2–2 1/8 x 16, x 12 UNC, BSF	
				2 1/8–2 3/16 x 16, x 12 UNC, BSF	
				2 3/16–2 1/4 x 16, x 12 UNC, BSF	
				G7/8 x 14	
				G1–1 1/8 x 11	
				G1 1/4–1 1/2 x 11	
				G1 5/8–1 3/4 x 11	
				G2 x 11	
				Tr30–32 x 6	Tr48–52 x 3
				Tr34–36 x 6	Tr55–60 x 3
Zhvu 30–60	Zhvu 30–60			Tr38–40 x 7	Tr33–36 x 4
				Tr42–44 x 7	Tr30–34 x 5
				Tr46–48 x 8	Tr46–50 x 5
				Tr50–52 x 8	Tr55 x 7
				Tr55 x 9	Tr30–33 x 4
				Tr58–60 x 9	Tr33–36 x 4
				Tr30–34 x 3	Tr40–45 x 5
				Tr36–40 x 3	Tr50–55 x 5
				Tr42–46 x 3	

TABULKA ZÁVITOVÝCH PROFILŮ – TABLE OF THREAD PROFILES – TABLA DE LOS PERFILES DE ROSCAS

Metrický závit - ISO Metric thread ISO Rosca métrica ISO	M $H = 0,86603P$ $h_3 = 0,61343P$ $d_2 = d - (0,6495P)$ $d_3 = d - (2h_3)$ $r = \frac{H}{6} = 0,14434P$	ČSN 014013, DIN 13, BS 1157:1975 
Palcový závit ISO Inch thread ISO Rosca en pulgadas ISO	UNC, UNF $H = 0,86603P$ $h_3 = 0,61343P$ $d_2 = d - (0,6495P)$ $d_3 = d - (2h_3)$ $r_1 = 0,10825P$ $r_2 = 0,13733P$	ANSI B 1.1, BS 1580:1962 
Whitworthův závit Whitworth's thread Rosca tipo Whitworth	W, BSW, BSF $H = 0,96049P$ $h_3 = 0,64033P$ $d_2 = d - h_3$ $d_3 = d - (2h_3)$ $r = 0,13733P$	ČSN 014030, DIN 11, BS 84:1956 
Trubkový závit Pipe thread Rosca tubular	G	ČSN 014033, DIN - ISO 228, BS 2779:1986

Oblý závit Round thread Rosca redonda	Rd $H = 1,86603P$ $h_3 = 0,5P$ $d_2 = d - h_3$ $d_3 = d - (2h_3)$ $r = 0,23851P$ $b = 0,68301P$	ČSN 014037, DIN 405 																																																																																						
Lichoběžníkový závit rovnoramenný Trapezoidal isosceles thread Rosca trapezoidal isósceles	Tr $H = 1,866P$ $H_1 = 0,5P$ $H_4 = 0,5P + ac$ $h_3 = 0,5P + b$ $z = 0,25P$ $D_4 = d + 2ac$ $d_3 = d - (2h_3)$ $d_2 = D_2 = d - 2z$	ČSN 014050, DIN 103 																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">P [mm]</th> <th style="text-align: center;">h₃ [mm]</th> <th style="text-align: center;">H₄ [mm]</th> <th style="text-align: center;">z [mm]</th> <th style="text-align: center;">ac [mm]</th> <th style="text-align: center;">b [mm]</th> <th style="text-align: center;">R₂ [mm]</th> <th style="text-align: center;">R₁ [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,5</td> <td style="text-align: center;">0,965</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">0,419</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1,320</td> <td style="text-align: center;">1,25</td> <td style="text-align: center;">0,546</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1,877</td> <td style="text-align: center;">1,75</td> <td style="text-align: center;">0,849</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1,840</td> <td style="text-align: center;">1,75</td> <td style="text-align: center;">(>Ø44) 0,807</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2,397</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td style="text-align: center;">1,114</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,55</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2,350</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td style="text-align: center;">(>Ø95) 1,060</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,55</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2,908</td> <td style="text-align: center;">2,75</td> <td style="text-align: center;">1,373</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,55</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3,685</td> <td style="text-align: center;">3,50</td> <td style="text-align: center;">1,643</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4,196</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">1,901</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">4,705</td> <td style="text-align: center;">4,50</td> <td style="text-align: center;">2,160</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> </tbody> </table>	P [mm]	h₃ [mm]	H₄ [mm]	z [mm]	ac [mm]	b [mm]	R₂ [mm]	R₁ [mm]	1,5	0,965	0,90	0,419	0,15	0,25	0,25	0,25	2	1,320	1,25	0,546	0,25	0,25	0,25	0,25	3	1,877	1,75	0,849	0,25	0,40	0,40	0,25	3	1,840	1,75	(>Ø44) 0,807	0,25	0,40	0,40	0,25	4	2,397	2,25	1,114	0,25	0,50	0,55	0,25	4	2,350	2,25	(>Ø95) 1,060	0,25	0,50	0,55	0,25	5	2,908	2,75	1,373	0,25	0,50	0,55	0,25	6	3,685	3,50	1,643	0,50	0,75	0,90	0,25	7	4,196	4,00	1,901	0,50	0,75	0,90	0,25	8	4,705	4,50	2,160	0,50	0,75	0,90	0,25
P [mm]	h₃ [mm]	H₄ [mm]	z [mm]	ac [mm]	b [mm]	R₂ [mm]	R₁ [mm]																																																																																	
1,5	0,965	0,90	0,419	0,15	0,25	0,25	0,25																																																																																	
2	1,320	1,25	0,546	0,25	0,25	0,25	0,25																																																																																	
3	1,877	1,75	0,849	0,25	0,40	0,40	0,25																																																																																	
3	1,840	1,75	(>Ø44) 0,807	0,25	0,40	0,40	0,25																																																																																	
4	2,397	2,25	1,114	0,25	0,50	0,55	0,25																																																																																	
4	2,350	2,25	(>Ø95) 1,060	0,25	0,50	0,55	0,25																																																																																	
5	2,908	2,75	1,373	0,25	0,50	0,55	0,25																																																																																	
6	3,685	3,50	1,643	0,50	0,75	0,90	0,25																																																																																	
7	4,196	4,00	1,901	0,50	0,75	0,90	0,25																																																																																	
8	4,705	4,50	2,160	0,50	0,75	0,90	0,25																																																																																	

UPÍNÁNÍ HLAV NA OBRÁBĚCÍ STROJ

- za válcovou stopku $\text{Ødg}6$ do nástrojové hlavy stroje
- prostřednictvím držáku Dzh do nožové hlavy soustruhu
- do speciálního držáku - pro hlavy Zhv 30–60


CLAMPING OF THE HEADS ON THE MACHINE-TOOL

- behind the straight shank $\text{Ødg}6$ into the machine tool head
- using the Dzh holder into the lathe tool post
- into a special holder - for heads Zhv 30–60


FIJACIÓN DE LOS CABEZALES EN LA MÁQUINA HERRAMIENTA

- detrás del espigo cilíndrico $\text{Ødg}6$ en el cabezal de herramienta de la máquina
- mediante el portaherramientas Dzh en el cabezal de cuchillo del torno
- en el portaherramientas especial - para los cabezales Zhv 30–60

ØDH7 [mm]	Otvor v držáku Hole in the holder	Otvor redukč., pouzdra Hole of the reduction clamp Agujero en del portaherramientas	
Dzh 3–16	25	20	15
Dzh 12–30	40	32	-

Zdvih – Elevation – Carrera K = 12 mm

Upínání hlav za válcovou stopku - Clamping of the heads behind the straight shank
Fijación de los cabezales detrás del espigo cilíndrico



Upínání hlav prostřednictvím držáku Dzh - Clamping of the heads using the Dzh holder
Fijación de los cabezales mediante el portaherramientas Dzh

OMEZOVÁNÍ DÉLKY VÁLCOVANÉHO ZÁVITU

Hlavy umožňují válcovat nekonečně dlouhý závit - teoreticky, v praxi se válcuje potřebná délka. K omezení délky se použije buď vnitřního dorazu hlavy - u krátkých závitů nebo dorazu na stroji, který zastaví axiální pohyb hlavy, aby došlo k jejímu otevření.

LENGTH LIMITATION OF THE ROLLED THREAD

Heads enable rolling of the endless thread - theoretically, but in practice only required length is rolled. For limitation of the thread length there is used an internal stop of the head, for the short threads or machine stop that stops the head axial motion and opens it.

LIMITACIÓN DE LA LONGITUD DE LA ROSCA LAMINADA

Los cabezales facilitan laminar teóricamente una rosca con longitud sin medida; en la aplicación práctica se lamine la longitud necesaria. Para la limitación de la longitud se utiliza sea el tope interior del cabezal - en caso de las roscas cortas o del tope corto en la máquina el que detiene el movimiento axial del cabezal para su apertura.

OBJEDNÁVÁNÍ

Hlavy se dodávají se sadou ložiskových válečků, bez válcovacích kotoučů. Válcovací kotouče je nutno v objednávce specifikovat velikostí závitu a typem hlavy. Držáky Dzh se dodávají pouze při jejich objednání.

Příklad: Válcovací hlava typ Zhv 8–16, válcovací kotouče M8–9 x 1,25/Zhv 8–16.

PURCHASING

Heads are delivered with a set of bearing rollers without rolling disks. Size of the threads and head type must be specified in the purchase order. Holders Dzh are supplied only when ordered.

Example: Rolling head type Zhv 8–16, rolling disks M8–9 x 1.25/Zhv 8–16.

ENCARGO

Los cabezales se suministran junto con el juego de los rodillos de rodamiento, sin los discos de laminación. Los discos de laminación deben especificarse en la orden indicando la dimensión de la rosca y el tipo del cabezal. Los portaherramientas Dzh se suministran sólo a base de su orden.

Por ejemplo: Cabezal de laminado tipo Zhv 8–16, discos de laminado M8–9 x 1,25/Zhv 8–16.





NAREX PRAHA a.s.
Moskevská 63
101 16 Praha 10 - Vršovice
Czech Republic
phone: 420 2 745503
fax: 420 2 67311308
e-mail: alan.mrlík@narexpha.cz